

通学路の緊急合同点検による対策必要箇所図



| | |
|---------|--------|
| 小学校名 | 北中山小学校 |
| 合同点検実施日 | 5月8日 |
| 対策必要箇所数 | 1箇所 |



対策後



対策必要箇所①
 道路名：市道北中戸口線
 地 係：戸口町
 危険内容：路側帯がなく危険
 対策内容：路側帯整備
 事業主体：道路管理者（市）
 対策状況：対策済（H24年度）