

IoT機器が乗っ取られる危険性

防犯カメラ映像盗み見恐れ！？



インターネットに繋がる機器を狙った犯罪が多発！

被害事例

利用中のルーターや防犯カメラ等に乗っ取られ、

- 盗撮
- ウイルス拡散
- 他の企業への攻撃の踏み台に悪用されるといった被害が確認されています。

狙われやすいIoT機器



IoT機器のセキュリティ対策をチェック！

- 初期パスワードの設定を変更しましたか？
- ファームウェアは最新のものですか？
サポートは終了していませんか？
- 使わなくなった機器をネットワークにつないだままにしていますか？

IoT機器をもっと安全に利用するために！

総務省及びNICTは、IoT機器のセキュリティ対策の案内や、サイバー攻撃に悪用されるおそれのあるIoT機器の利用者に、インターネットプロバイダと連携して注意喚起を行うなどの取組を実施しています。

詳しくはウェブサイトを参照 [「https://notice.go.jp」](https://notice.go.jp)

